

冷蔵庫・冷凍庫定期点検表

設置先住所	山梨県中央市下河東1110
お客様名	山梨大学医学部付属病院
電話番号	055-273-1111

フクシマガリレイ株式会社 甲府営業所
 住所: 山梨県中巨摩郡昭和町西条2533-1
 電話: 055-275-0782
 FAX: 047-427-1190

据付室名	診療管理09-
担当課名	診療管理室
品名	7-N(2)キA-7-
型式	CIH-303
製造番号	2F-0002P

点検結果	<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> 修理必要あり <input type="checkbox"/> 使用不可
点検年月日	令和 5年 9月 12日
点検者	田村

判定 ○良 △修理・調整 ×交換 / 点検必要なし

点検項目	チェック	記入欄
------	------	-----

1. 設置状況点検

室内温度	○	19.8℃
換気	○	
設置スペース	○	
直射日光	○	

2. 温度確認

設定温度	○	19.0℃
庫内温度	○	15.9℃
デフロスト動作	○	

3. 本体確認

振動	○	
異常音	○	
キャスター	○	
埃・塵	○	

4. 扉確認

ハンドル	○	
蝶番	○	
本体パッキン	○	
ドアパッキン	○	
ドアスイッチ	○	

5. 電装品確認

メインスイッチ	○	
リレー関係	○	
温度指示調節計	○	
各部締付	○	
配線状況	○	
電圧	○	102 V
電流	○	0.4~5.3 A

6. ファンモーター動作確認

凝縮器ファン	○	
庫内ファン	○	
耐用劣化	○	

点検項目	チェック	記入欄
------	------	-----

7. 冷凍機

異常音	○	
異常熱	○	
絶縁値	○	∞
ガス漏れ	○	

8. 放熱器

放熱器の塵詰り	○	
清掃	○	

9. アラーム動作確認

警報スイッチ	○	
温度警報	○	
警報ブザー	○	
バッテリー	○	
外部警報	○	

10. 温度記録計

紙送り	○	
ペン先	○	
温度指示	○	

11. 排水水漏れ

排水水漏れ	○	
-------	---	--

12. 補助冷却装置

スイッチ類	○	
リノイドバルブ	○	
液化炭酸ガスポンプ	○	

13. その他特記事項

--

令和 5年 9月 12日

水島

基準器検査成績書

15G第 140 号

温度基準器

種類 基準ガラス製温度計
型式又は能力 温度の範囲 $-2^{\circ}\text{C} \sim 52^{\circ}\text{C}$
目 量 0.1°C
器物番号 8014

(1) 器差

表す温度	器 差
0 $^{\circ}\text{C}$	+0.03 $^{\circ}\text{C}$
10	0.00
20	+0.03
30	+0.09
40	+0.08
50	-0.01

- (2) 器差の補正の方法 真実の温度は表す温度から器差を減じて求める。
(3) 有効期間 平成27年 7月18日から平成32年 7月17日まで
(4) 用途又は使用の方法
(5) その他

日本計量株式会社

平成27年 7月17日

国立研究開発法人 産業技術総合研究所



発行NO.TC200206-10

発行日 2020年 2月 6日

校正証明書

お客様 : フクシマガリレイ株式会社 甲府営業所

品名 : 温度データロガー TR-52i

製造番号 : F828D046(本体)+F828D046-S(センサー)

能力 : -60~155℃

メーカー名 : (株)ティアンドデイ

校正年月日 : 2020年2月6日

上記製品は当社のトレーサビリティ体系に基づき校正・検査が行われております。
校正作業に使用した標準器は、公的校正機関並びに国家標準にトレーサブルです。

{使用標準器}

標準器名	型式	製造番号	校正年月日
基準ガラス製温度計	-2℃~52℃	8014	平成27年7月17日

日本計量器工業株式会社

東京都千代田区神田 2-9-9

TEL: 03-3252-1001 FAX: 03-3252-4014

