

冷蔵庫・冷凍庫定期点検表

フクシマガリレイ株式会社  
 住所: 千葉県船橋市海神町東1-1014-3  
 電話: 047-419-6491  
 FAX: 047-427-1190

設置先住所	山梨県中央市河原110
お客様名	山梨大学医学部病院
電話番号	

据付室名	臨床研究棟管理室
担当課名	治験管理課
品名	薬用保冷庫
型式	FMS-F309G
製造番号	9G-10019

点検結果	<input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> 修理必要あり <input type="checkbox"/> 使用不可
点検年月日	令和6年8月11日
点検者	田村 啓太

判定 ○良 △修理・調整 ×交換 /点検必要なし

点検項目	チェック	記入欄
------	------	-----

1. 設置状況点検

室内温度	○	29.6℃
換気	○	
設置スペース	○	
直射日光	○	

2. 温度管理

設定温度	○	5℃, -25℃
本体表示温度	○	5℃, -25℃ °C
庫内実測温度	○	9.6℃, -29.9℃
本体表示温度と庫内実測温度の誤差(冷蔵±5℃・冷凍±10℃)	○	-0.9 +0.1℃
デフロスト動作	○	

3. 本体確認

振動	○	
異常音	○	
キャスター	○	
埃・塵	○	

4. 扉確認

ハンドル	○	
蝶番	○	
本体パッキン	○	
ドアパッキン	○	
ドアスイッチ	○	

5. 電装品確認

メインスイッチ	○	
リレー関係	○	
温度指示調節計	○	
各部締付	○	
配線状況	○	
電圧	○	V
電流	○	5.3 A

6. ファンモーター動作確認

凝縮器ファン	○	
庫内ファン	○	
耐用劣化	○	

点検項目	チェック	記入欄
------	------	-----

7. 冷凍機

異常音	○	
異常熱	○	
絶縁値	○	
ガス漏れ	○	

8. 放熱器

放熱器の塵詰り	○	
清掃	○	

9. アラーム動作確認

警報スイッチ	○	
温度警報	○	
警報ブザー	○	
バッテリー	○	
外部警報	○	

11. 排水水漏れ

排水水漏れ	○	
-------	---	--

13. その他特記事項

※冷凍機、氷コエ(霜コエ)あり、一度霜取り願います。(温度の下がり止まり)

令和6年8月11日

確認者: 水島